


Legenda:

■ Stuccatura reintegrata



2 STATO DE FATTO	
Interventi Precedenti	
Oggetto	Italia
Sito	Palermo
Provincia/Città	CAPOLIBANO/SERVIGLIANO
Località	Area Turistica
Caratteristiche	Dipinto murale
Autore	Giulio
Periodo	1800-1850
Stato	1800-1850
Attività didattica	Doc. G. Bello
Descrizione del bene	x
Condizioni del bene	x
Coordinate della foto	x
Altri	1800-1850
Data	1800-1850
Esecuzione e responsabilità	Doc. G. Bello
Descrizione del bene	M. A. Gatta, M. Mariani, S. Tagliacozzi
Responsabile della foto	M. Gatta, C. Rossi - Conoscenza E. Gatti
Informazioni di data	1800-1850
Data	1800-1850
Riferimenti	Specifiche tecniche
Autore	Tecnica di rilievo
Metodo di rilevazione	Intervento
N° di rilievo	Fotografia
N° di disegno	
N° di stampa	
Segno	

