


- Legenda:
- Abrasione
 - Lacuna
 - Difetto di coesione
 - Deformazione
 - Graffio
 - Bottacciolo



2 STATO DI FATTO
Stato di conservazione - Stati pregressi

Oggetto: Milano
 Provincia/Città: Milano
 Luogo: Cappella Agli Scovazzi
 Collezionista: Sede
 Manufatto: Dipinto a parete
 Autore: Sede
 Titolo: Scene della vita di Gesù
 Data: 1300-1350

Attività di indagine
 Direttore dei lavori: Dott. G. Badi
 Coordinatore del cantiere: -
 Coordinatore dell'area grafica: -
 Autore: -
 Data: 1980/82

Esecuzione e responsabilità
 Direttore dei lavori: Dott. G. Badi
 Base grafica: M. A. Grassi, M. Mariani, S. Tagliacozzi
 Verifica/realizzazione della base grafica: Alice Grassi, Badi
 Informazione dei dati: M. Viani, C. Badi - Consorzio E. C. Group
 Data: 1987/88

Riferimenti
 Bibliografia:
 N° volume: -
 N° edizione: -
 N° numero di catalogo: -
 Ingresso: -

Specifiche tecniche
 Tipo di intervento:
 Intervento:
 Finiture del cantiere:

